

ZESTAWIENIE INWENTARYZOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

NAZWA	STOLARKA PIERWSZEGO TYPU	STOLARKA PIERWSZEGO TYPU	STOLARKA DRUGIEGO TYPU KOLOR:BIŁY	STOLARKA TRZECIEGO TYPU	STOLARKA TRZECIEGO TYPU	STOLARKA TRZECIEGO TYPU
RODZAJ ELEM.	JEDNORAMOWA JEDNOSKRZYDŁOWA .SKRZYDŁO JEST DZIELONE DODATKOWO ŚLEMONEM STAKYM .CZĘŚĆ WYŻSZA OKNA Z ŁUKIEM W GÓRZE RAMY .RÓŻNICE W PROFILU RAMY GŁÓWNEJ PRZY OŚCIEŻY.	JEDNORAMOWA DWUSKRZYDŁOWA ROZWIERNAW OBU SKRZYDŁACH. PODZIAŁÓW POPRZECZNYCH. RÓŻNICE W PROFILU RAMY GŁÓWNEJ PRZY OŚCIEŻY.BRAK ŁUKOWEGO ZAKOŃCZENIA RAMY I WYMIARY/PROPORCJE STOLARKI WSKAZUJĄ NA PUŹNIEJSZY ORES WYKONANIA	– DWURAMOWA JEDNOSKRZYDŁOWA "SKRZYNKOWA"Z ŁUKIEM W GÓRZE RAMY. SKRZYDŁO ROZWIERNANE. ZAMYKANIE RAMY. WEWNĘTRZNEJ ZEWNĘTRZNEJ WYGLĄDA TAK SAMO.WYSIĘPIE PODZIAŁ POPRZECZNY STALYM ŚLEMONEM BRAK ELEMENTÓW OZDOBNYCH RAM	PŁYCINOWA Z DESKI JEDNOSTRONNIE LICOWANEJ .WZMOCNIONA OD WEWNĄTRZ KRZYŻULCAMI I ŁATAMI , ZAMKNIĘTA RAMĄ O GRUBOŚCI RÓWNEJ WYMIAROM PŁYCINY I WZMOCNIEŃ ŁĄCZNIE .SKRZYDŁA MOCOWANE BEZOŚCIEŻNICOWO NA HAKACH OSADZONYCH W MURZE.WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE W POSTACI OBICIA BŁACHĄ W KOLORZE OBRÓBEK BŁACHARSKICH CAŁEGO BUDYNKU.	PŁYCINOWA Z DESKI JEDNOSTRONNIE LICOWANEJ .WZMOCNIONA OD WEWNĄTRZ KRZYŻULCAMI I ŁATAMI , ZAMKNIĘTA RAMĄ O GRUBOŚCI RÓWNEJ WYMIAROM PŁYCINY I WZMOCNIEŃ ŁĄCZNIE .SKRZYDŁA MOCOWANE BEZOŚCIEŻNICOWO NA HAKACH OSADZONYCH W MURZE.WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE W POSTACI OBICIA BŁACHĄ W KOLORZE OBRÓBEK BŁACHARSKICH CAŁEGO BUDYNKU.	PŁYCINOWA Z DESKI JEDNOSTRONNIE LICOWANEJ .WZMOCNIONA OD WEWNĄTRZ KRZYŻULCAMI I ŁATAMI , ZAMKNIĘTA RAMĄ O GRUBOŚCI RÓWNEJ WYMIAROM PŁYCINY I WZMOCNIEŃ ŁĄCZNIE .SKRZYDŁA MOCOWANE BEZOŚCIEŻNICOWO NA HAKACH OSADZONYCH W MURZE.WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE W POSTACI OBICIA BŁACHĄ W KOLORZE OBRÓBEK BŁACHARSKICH CAŁEGO BUDYNKU.
OZN. NA RYS.	Oi1	Oi2	Oi3	Dzi1	Dzi2	Dzi3
SCHEMAT						
	przewidziane do remontu	przewidziane do remontu	przewidziane do remontu	przewidziane do remontu	przewidziane do remontu	przewidziane do remontu
WYMIARY	So 400	1200	840	2070	1800	1370
	H0 1270	1400	1200(1090)	2040(1860)	2770(2530)	2230(2040)
PARTER	2	1	–	3	1	1lewe
PIĘTRO	–	–	20	–	–	–
PODDASZE	–	–	–	–	–	–
IŁOŚĆ SZTUK	2	1	20	3	1	1lewe

UWAGA : .PO WIĘKSZOŚCI DRZWI WEWNĘTRZNYCH ZACHOWAŁY SIĘ JEDYNNIE OŚCIEŻNICE , DZIĘKI CZEMU MOŻNA BYŁO OKREŚLIĆ ICH SPOSÓB OTWIERANIA (KIERUNEK OTWIERANIA POKAZANY NA RZUTACH INWENTARYZACJI BUDYNKU PRZERZYWANĄ LINIĄ)

UWAGA : DOKŁADNY WYGLĄD , LOKALIZACJA, PODZIAŁY RAM , GRUBOŚCI I WYMIARY PROFILI ORAZ SZCZEGÓŁY STALOWYCH ELEMENTÓW MOCOWANIA I OTWIERANIA STOLARKI ZOSTAŁY ZAWARTE NA RYS.DETALI

ZAMIESZCZONYCH ZA ZESTAWIENIEM STOLARKI

STOLARKĘ OPISANĄ PRZY WIDOKU OKIEN JAKO "PRZEWIDZIANĄ DO REMONTU" MOŻNA WYREMONTOWAĆ, PONIEMWAŻ NIE ULEGŁA ZNACZNEJ DEKOMPLETACJI A JEJ STAN TECHNICZNY JEST PREDUSPONUJĄCY DO PRAC REMONTOWYCH .NIE JEST ONA RÓWNIEŻ PRZEGRODĄ DO POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH.JEŻELI ZMIENI SIĘ PRZEZNACZENIE W/W POMIESZCZEŃ LUB W TRAKCIE DALSZEJ EKSPLOATACJI STAN TECHNICZNY TEJ STOLARKI ULEGNIE POGORSZENIU, OBLUZOWANIU FUTRYN LUB OPUSZCZENIA SKRZYDŁA NALEŻY JE WYMIENIĆ PO UPRZEDNIEJ INWENTARYZACJI TEJ STOLARKI


KLASYFIKACJA TRZECICH TYPÓW STOLARKI INWENTARYZOWANEJ

1. TYP PIERWSZY - OKNA JEDNORAMOWE PODOBNE W UKŁADZIE FUNKCJONOWANIA DO OKIEN "KROSNOWYCH" ,
2. TYP DRUGI - OKNA SKRZYNKOWE DWURAMOWE Z WYKOŃCZENIEM PROFILI RAM
3. TYP TRZECI- DRZWI PŁYCINOWE Z DESKI JEDNOSTRONNIE LICOWANEJ ,WZMOCNIONE OD WEWNĄTRZ KRZYŻULCAMI I ŁATAMI , ZAMKNIĘTE RAMĄ O GRUBOŚCI RÓWNEJ WYMIAROM PŁYCINY I WZMOCNIEŃ ŁĄCZNIE .SKRZYDŁA MOCOWANE BEZOŚCIEŻNICOWO NA HAKACH OSADZONYCH W MURZE.WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE W POSTACI OBICIA BŁACHĄ W KOLORZE OBRÓBEK BŁACHARSKICH CAŁEGO BUDYNKU .

205(210)

WYMIARY STOLARKI STOLARKI OTWIERANEJ W GÓRZE I W DOLE ŁUKU W CZĘŚCI ŁUKOWEJ RAMY

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 1:100



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych w Biskupcu

OBIEKT: INWENTARYZACJA BUD. MAGAZYNOWO-GOSPODARCZEGO
ADRES: ul. Wojska Polskiego 12, Biskupiec

ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA 1:100	OPRACOWAŁ	INŻ. Bogdan Przybylak	8.13.1.1.2
DATA 03.2008		mgr inż.arch. Redosław Przybylak	10/09/2008
		Teresa Młynowska	