

ZESTAWIENIE INWENTARYZOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

[illegible]

OKNO OD1 ZNAJDUJE SIĘ NA PODDASZU -STRYCHU , PLATEGONIE WYMAGA WYMIANY.NALEŻY JE WYREMONTOWAĆ .JEŻELI W TRAKCIE DALSZEJ

WYMIENIĆ JE WYMIENIĆ PO UPRZEDNIEJ INWENTARYZACJI TEJ STOLARKI

UWAGA: W WIELU EGZEMPLAZACH INWENTARYZOWANYCH OKIEN STWIERDZONO BRAKI I ZNISZCZENIA ELEMENTÓW OZDOBNYCH

WIDOCZNYCH Z ZEWNĄTRZ STOLARKI ORAZ DEKOMPLETACJĘ STAŁOWYCH ELEMENTÓW MOCOWANIA I OTWIERANIA OKNA. W WIELU

EGZEMPLAZACH, SZCZEGÓLNIE OKIEN TYPU TRZECIEGO BRAK SKRZYDEŁ RAM WEWNĘTRZNYCH UKŁADU SKRZYNKOWEGO STOLARKI.

UWAGA : WEWNĄTRZ BUDYNKU POZOSTAŁY JEDYNIENIE NIELICZNE EGZEMPLARZE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ . EGZEMPLARZE TE SĄ

SZCZĄTKOWĄ POZOSTAŁOŚCIĄ, STOLARKI DREWNIANEJ PŁYTOWEJ WYMIENIANEJ W LATACH POWOJENNYCH (LATA 70) BUDYNKU. STAN

TECHNICZNY TYCH DRZWI NIE DAJE MOŻLIWOŚCI ICH DALSZEJ EKSPLOATACJI W BUDYNKU. PO WIĘKSZOŚCI DRZWI ZACHOWAŁY SIĘ JEDYNIEM

OSOBIŹNICE, DZIĘKI CZEMU MOŻNA BYŁO OKREŚLIĆ

INWENTARYZACJA BUDYNKU PRZERZYWANA LINIA)

UWAGA: WIDOK STOLARKI UJĘTEJ W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIA ICH WYGLĄD Z ZEWNĄTRZ TAK JAK NA ELEWACJI

WAGA : DOKŁADNY WYGLĄD , LOKALIZACJA , PODZIAŁY RAM , GRUBOŚCI I WYMIARY PROFILI ORAZ SZCZEGÓŁY STALOWYCH

ELEMENTÓW MOCOWANIA I OTWIERANIA STOLARKI ZOSTAŁ Y ZAWARTE NA RYS.DETALI ZAMIESZCZONYCH ZA ZESTAWIENIEM

STOLARKI

KLASYFIKACJA TRZECICH TYPÓW STOLARKI

INWENTARYZOWANEJ

- ## 1. TYP PIERWSZY - OKNA SKRZYNKOWE

DWURAMOWE Z BOGATYM ZDOBIENIEM RAM

2. TYP DRUGI - OKNA

JEDNORAMOWE PODOBNE

W UKŁADZIE

FUNKCJONO

OKIEN "KROSNOWYCH"

WYMIARACH PROFILI

PODOBNYCH JAK W IYPIE

PIERWSZYM, RÓWNIEŻ

BOGATYM ZDOBIENIEM

PRAM

3. TYP TRZECI - OKNA

SKRZYNKOWE

DWURAMOWE Z

WYKONCZENIEM PROFILI

RAM

DRZWI DZ1 MOŻNA

WYREMONTOWAĆ JEŻELI W

TRAKCIE DALSZEJ EKSPLO-

ATACJI STAN TECHNICZNY

DRZWI ULEGNIĘ POGOR-

SZENIU, OBLUZOWANIU

FUTRYN LUB OPUSZCZENIA

SKRZYDŁA NALEŻY JE

WYMIENIĆ PO UPRZEDNIEJ

INWENTARYZACJI

TEJ STOLARKI

		Zespoł Usług Projektowo-Inwestycyjnych w Biskupcu	
ZESTAWIENIE STOLARKI		OBIEKT: BUDYNEK INTERNATU – INWENTARYZACJA	
SKALA 1:100		ADRES: Wojsko Polskiego 12, Biskupiec	
DATA 03.2008	PROJEKTOWAŁ inż. Bogdan Przybyłok	IMIĘ I NAZWISKO _____	UPR. BUD. § 3.1.1 i 2 10/MMOKK/ 2006
ASYSTENT _____	mgr inż. arch. Radosław Przybyłok	_____	_____
1-13/14		1-13/14	

TECHNICZNY I WYCH DRZWI NIE DAJE MOŻLIWOŚCI ICH DALSZEJ EKSPLOATACJI W BUDYNKU .PO WIĘKSZOSCI DRZWI ZACHOWAŁY SIĘ JEDYNE OŚCIEŻNICE , DZIĘKI CZEMU MOŻNA BYŁO OKREŚLIĆ
ICH SPOSÓB OTWIERANIA (KIERUNEK OTWIERANIA POKAZANY NA RZUTACH INWENTARYZACJI BUDYNKU PRZERZYWANĄ LINIĄ)
UWAGA:WIDOK STOLARKI UJĘTEJ W ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIA ICH WYGLĄD Z ZEWNĄTRZ TAK JAK NA ELEWACJI
UWAGA : DOKŁADNY WYGLĄD , LOKALIZACJA, PODZIAŁ Y RAM , GRUBOŚCI I WYMIARY PROFILI ORAZ SZCZEGÓŁY STALOWYCH
ELEMENTÓW MOCOWANIA I OTWIERANIA STOLARKI ZOSTAŁY ZAWARTE NA RYS.DETALI ZAMIESZCZONYCH ZA ZESTAWIENIEM
STOLARKI